

Sammanfattning av testrapport

Keramisk filterpatron – kvalitet på filtrerat vatten

Detta dokument sammanfattar resultaten i testrapport nr F200319-02V1. Sammanfattningen är gjord av vattenrenare.se och är inte utfärdad av laboratoriet. Den fullständiga rapporten med laboratoriets stämpel och underskrifter skickas på begäran.

Uppgifter om rapporten

Rapportnummer	F200319-02V1 (provnummer 200319-02)
Laboratorium	FSDA, Zhejiang, Kina – ackrediterat av CNAS (nr L12672), ILAC-MRA
Prov	Keramisk filterpatron, modell HCJA-A_01, 2 st
Tillverkare / beställare	Huizhou Mengya Environmental Protection Co., Ltd.
Testat	Kvalitet på filtrerat vatten
Testmetod	GB/T 5750-2006 (standardmetoder för analys av dricksvatten); GB/T 30306-2013 (filterinsatser för hushållsvattenrenare)
Mottaget / klart	19 mars 2020 / 30 mars 2020

Resultat

Nr	Parameter	Enhet	Ofiltrerat	Filtrerat	Reduktion
1	Bakterier (totalantal)	CFU/ml	4 800	0	100 %
2	Färgtal	grader	75	<5	96,7 %
3	Fritt restklor	mg/l	0,60	<0,01	99,2 %
4	Kviksilver	mg/l	0,118	0,00011	99,9 %
5	Kadmium	mg/l	0,134	0,00037	99,7 %
6	Bly	mg/l	0,581	0,0017	99,7 %

Slutsats

Provet testades enligt GB/T 30306-2013. Filterpatronen spolades med ofiltrerat vatten i cirka 10 minuter, därefter togs prover på det filtrerade vattnet. Resultaten framgår av tabellen ovan.

Sammanfattningen är gjord av GR Invest IT AB (vattenrenare.se), Snapparp 5, 312 91 Laholm. Värdena är överförda från den engelska översättningen av laboratoriets rapport som tillverkaren har tillhandahållit. Resultaten gäller det testade provet.